

台灣核二廠 1 號機在上月16日歲修時發生全球核電史無前例大事故，停機時出現0.29G的強震，是能承受範圍0.2G的2倍，檢查發現有7支原本應跟原子爐本體同樣壽命的錨定螺栓斷裂毀損，原因至今不明。

<http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20120416/34162736>